

# C.A 6131 - C.A 6133

# Controllori multifunzione delle installazioni elettriche



# elettrica degli impianti

- Misura di terra con metodo tradizionale (3P) oppure tramite impedenza dell'anello di terra
- Prova di continuità a 0.2 A
- Prova di isolamento
- Prova RCD: soglia e tempo di intervento
- Sequenze di test automatiche
- Memorizzazione dei test
- Applicazione Android per la creazione di report
- Alimentazione a batterie ricaricabili tramite collegamento alla rete, presa USB o accendisigari



















TEST



## **CONTROLLORI MULTIFUNZIONE DELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE**

## **INTERFACCIA E FUNZIONI**

Pensati per verificare i requisiti di sicurezza degli impianti elettrici, gli strumenti C.A 6131 e C.A 6133 consentono di testare impianti in funzione o meno, oppure di diagnosticare un malfunzionamento. Questi strumenti portatili sono semplici, efficienti e soprattutto conformi alle normative in vigore.





Involucro calamitato per fissaggio magnetico.



Tracolla per utilizzo a mani libere.



Piedini integrati per utilizzo su piano d'appoggio.



Ricarica tramite connettore USB universale.


#### **Funzioni**







Anello





### Continuità

#### Conforme alla norma CEI-EN 61557-4. Se il buzzer è attivo, il dispositivo avvisa che la misura è fuori soglia emettendo un segnale acustico, senza che l'utente debba guardare il display.

Questa funzione serve a misurare le resistenze di terra con il metodo dei 3 picchetti quando l'impianto elettrico da controllare non è in tensione (un nuovo impianto, ad esempio). Disponibile solo sul modello C.A 6133

Terra

La misura dell'impedenza dell'anello di terra si può eseguire con o senza intervento del differenziale. Negli impianti di tipo TN o TT, la misurazione dell'impedenza dell'anello di guasto serve a dimensionare le protezioni dell'impianto (fusibili o differenziali) e la capacità di interruzione. Negli impianti di tipo TT, questo valore consente di calcolare la resistenza di terra senza piantare picchetti e senza interrompere l'alimentazione.

L'utente può selezionare la tensione di prova e il range delle soglie d'allarme. Un indicatore visivo segnala all'istante se il test è positivo o negativo: se il valore della misurazione risulta superiore alla soglia, si accende la spia V Se la misura è invece inferiore

Isolamento


differenziale,

**RCD** 

La prova RCD completa si applica ai differenziali di tipo A e AC. Sono previste tre tipologie di test: prova senza intervento del prova con intervento del differenziale in modalità impulsiva, alla soglia, si accende la spia X.

- prova con intervento del differenziale in modalità a rampa.

## VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CON 1 SOLO DISPOSITIVO



## **C.A 6133: ALTRE FUNZIONI DISPONIBILI**

#### Sequenze automatiche di test

La sequenza automatica AUTO-RCD assicura un notevole risparmio di tempo eseguendo in successione:

- la prova senza intervento del differenziale, la prova con intervento del differenziale a  $1 \times 1\Delta n$  e la prova con intervento del differenziale  $5 \times 1\Delta n$ ,

- eventualmente, la prova con intervento del differenziale in modalità a rampa. È sufficiente premere il tasto di memorizzazione per salvare tutti i test effettuati.

In alternativa, è disponibile anche una sequenza automatica che controlla in sequenza:

ANELLO - RCD - ISOLAMENTO.

#### Misura della corrente

La pinza amperometrica MN73A viene riconosciuta in automatico non appena inserita.



#### Memoria



La funzione di memorizzazione permette di salvare i risultati fino a un massimo di 99 prove per 30 siti.

### Comunicazione Bluetooth per applicazione Android IT-Report

LOOP

RCD

L'applicazione Android IT-Report trasferisce su tablet o smartphone, via Bluetooth, i risultati delle prove memorizzati nel dispositivo C.A 6133. Una volta generati, i report dei test vengono inviati in automatico via posta elettronica, oppure semplicemente salvati per ulteriori operazioni.











P01102157 P01120439

P01120421

P01102084A

	Caratteristiche tecniche				
	C.A 6131	C.A 6133			
Continuità					
Campo di misura / Risoluzione / Accuratezza	Da 0,00 a 9,99 $\Omega$ — Compensazione cavi fino c	ı5Ω;C≥200 mA / 0	,01 Ω / ± (2 % L + 2 pt)		
Resistenza					
Campo di misura / Risoluzione / Accuratezza	Da 1 a 9.999 Ω — Da 10,00 a 99,99	kΩ/1Ω—10Ω/±(1%	L + 5 pt)		
Isolemento	25277.25277				
Tensione di prova	250 V / 500 V	250 V / 500 V / 1000 V			
Campo di misura / Risoluzione / Accuratezza  Resistenza di terra – Metodo 3P	Da 0,01 a 999,9 MΩ / 10 kΩ	o 100 k\( \text{K} \text{7  ± (3\( \text{K L + 3 p} \)	T)		
Campo di misura	_	Da 0,50 a 99,99 Ω	Da 100,0 a 999,9 Ω	Da1000 a 2 000	
Risoluzione	_	0,01Ω	0,1 Ω	1Ω	
Accuratezza	-	±(2 % L + 10 pt)	±(2 % L + 5 pt)	±(2 % L + 5 pt)	
Frequenza di misurazione	-	128 Hz			
Misura impedenza anello di terra (Zs)					
Senza intervento del differenziale (12 mA)					
Campo di misura / Risoluzione / Accuratezza	Da 1 a 19 Ω — Da 20 a 39 Ω — Da 40 a 2.000 Ω /	-Da 20 a 39 Ω - Da 40 a 2.000 Ω / 1 Ω / ± (2 pt) - ±(15% L + 3 pt) - ± (5% L + 2 pt)			
Calcolo del valore Ik	Dala9	99 A			
Con intervento del differenziale (300 mA)					
Campo di misura / Risoluzione / Accuratezza		$\Omega / O, I \Omega / \pm (2 pt) - \pm (5\% L + 2 pt)$			
Calcolo del valore Ik	Dala9	<sup>,</sup> 999 A			
Misura impedenza anello di guasto (Zi)					
Tipo di connessione	Con connettor				
Campo di misura / Risoluzione / Accuratezza Calcolo del valore lk		a I,0 a 399,9 Ω / 0,1 Ω / ± (2 pt) — ± (5%L + 2 pt)			
Prova RCD	Da1a9999A				
Tensione impianto	Da 90 a 450 V:	I V; da 45 a 65 Hz			
Tipologie e portate		00 mA - 500 mA - 650 mA			
Tempo di scatto	· ·	0,5 x I ΔN; 1 x I ΔN; 5 x I ΔN / Da 5,0 a 300 ms			
Corrente di intervento	30 mA: 0 +(7% L +3,3% I ΔN + 2 mA)				
Tensione di guasto: Campo di misura / Risoluzione/ Accuratezza	Da 1,0 a 25,0 V — Da 25,0 a 70,0 V / 0,1	V / ± (15% L + 3 pt) — ± (5% L + 2 pt)			
Sequenze automatiche di test	No	R	CD, Z loop-RCD-isolament	0	
Tensione e frequenza					
Tensione: Campo di misura / Risoluzione / Accuratezza	Da 2,0 a 550,0 VAC – Da 0,0 a 800,0 VDC / 0,1 V / ± (1% L+2 pt)				
Frequenza: Campo di misura / Risoluzione / Accuratezza	- D., 4E ., EEO.V	3Da 30,0 a 999,9 Hz / 0,1 Hz / ±(0,1% L + 1 punto) – Tensione > 2 V			
Rotazione di fase	Da 45 a 550 V —	Da 45 a 65 Hz			
Corrente		Con pinza MN73A, portata 2 A: Da 10,0 mA a 2.400 mA, portata 200 A:Da 1,00 a 200 A		2 400 mA portata	
	Con pinza amperometrica				
Funzione sensore aus. (C.A 6131)			200 A.Da 1,00 a 200 A		
Campo di misura AC/DC: Campo di misura / Risoluzione/ Accuratezza	Da 2,0 a 999,9 mV / Da 1,000 a 1,2000 V / 0,1 mV — 1 mV / ±(1% L + 2 pt)		_		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	±(da 0,0 a 999,9 mV) - ±(da 1,000 a 2,000 V) / 0,1 mV - 1 mV				
Campo di misura DC / Risoluzione / Accuratezza	/±(1%L + 2 pt)		-		
	Caratteristiche generali				
Display	LCD Custom a 231 segmenti a				
Memoria	-	30 siti x 99 test			
nterfaccia di comunicazione		Bluetooth Classe 1, raggio > 10 m			
Software	-	Applicazione Android IT-Rep			
Alimentazione	6 x batterie LR 6 o AA	6 batterie NiMH ricaricabili tramite presa di rete < 6 h, presa USB o accendisigari			
Autonomia	> 1.900 misurazioni di continuità a 1 Ω	> 1.700 misurazioni di continuità a 1 Ω			
Dimensioni / peso		26 x 70 mm / circa 700 g			
emperatura di esercizio	Temperatura d'esercizio: Da 0 a 40 °C / Temperatur	a di immagazzinaggi	o: Da -10 a 70 °C (UR 80%)		
Protezione		IP 54 (EN 60 529) ; IK 04 (EN 50102)			
Norme / Sicurezza elettrica	EMC: EN 61326-1; EN 61010-1; EN 61010-2-030; EN 61010-2-03 Parti 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 10				
Conformità EN 61557		Parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 <b>Accessori</b>			

#### C.A 6131 P01146011

Strumento fornito in una scatola di cartone con:

- 1 borsa per trasporto
- 1 tracolla 1 cavo di alimentazione di rete tripolare EURO
- 3 cavi di sicurezza da 1,5 m/4 mm (rosso, nero, verde)
- 3 terminali a coccodrillo (rosso, nero, verde) 1 puntale di misura nero. 6 batterie LR6 1,5 V
- 1 manuale d'uso su CD ROM (in 5 lingue)
- I guida di avviamento rapido cartacea
- 1 scheda di sicurezza
- 1 test report

#### C.A 6133 P01146013

Strumento fornito in una scatola di cartone con:

- 1 borsa per trasporto
- 1 tracolla 1 cavo di alimentazione di rete tripolare EURO
- 3 cavi di sicurezza da 1,5 m/4 mm (rosso, nero, verde)
- 3 terminali a coccodrillo (rosso, nero, verde) 1 puntale di misura nero
- 6 batterie NiMH
- l cavo di alimentazione USB 2 A
- 1 cavo di alimentazione micro USB 1 manuale d'uso su CD ROM (in 5 lingue)
- I guida di avviamento rapido cartacea
- 1 scheda di sicurezza
- 1 test report
- 1 scheda informativa batteria



ITALIA AMRA SPA

Via Sant'Ambrogio, 23 20846 MACHERIO (MB) Tel: +39 039 245 75 45 Fax: +39 039 481 561 info@amra-chauvin-arnoux.it www.chauvin-arnoux.it

#### SVIZZERA CHAUVIN ARNOUX AG

Moosacherstrasse 15 8804~AU~/~ZHTel: +41 44 727 75 55 Fax: +41 44 727 75 56 info@chauvin-arnoux.ch www.chauvin-arnoux.ch

## NEL MONDO

Chauvin Arnoux 190, rue Championnet 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE Tel: +33 1 44 85 44 38 Fax: +33 1 46 27 95 59 export@chauvin-arnoux.fr www.chauvin-arnoux.com



Sonda per comando remoto: - Pinza amperometrica MN73A a doppia scala 2 A/200 A con connettori a 4 poli (C.A 6133):

2 A/200 A con connettore a banana (C.A 6131):

- Pinza amperometrica tipo MN73 a doppia scala